


Offertförfrågningsunderlag vattenläcka feb 2015

2015-03-08

Bifogar här bilder och ritningsdetalj för samfälligheten Guldkremlan, Helgonagatan Kungälv.

Foto mot undercentral (G6)



A – läget idag, uppgrävt, reparerat

Isoleras, tätas

Grävs igen

Asfalteras

B – som A + rörbyte ner till tomtgräns
vid hus 172 (C2:5)

Extra uppgrävning

Isoleras, tätas

Grävs igen

Asfalteras

C – som A+B + rörbyte ner till
T-stycken mellan
husen 174-172(C2:4-5, gavlar)


Extra uppgrävning

Isoleras, tätas

Grävs igen

Asfalteras

Ritning, delvis



Not:

G6 är undercentralen.

C2:4 är 178-174

C2:5 är 172-168

Offert önskas skriftligt gällande de olika alternativen A, B och C.

- Rör i koppar (som nuvarande) eller i plast (PEX)
- Specificerade, med kostnader och leveranstider.

Mvh

Samfälligheten Guldkremlan

Stig Petersson Helgonagatan 198 mobil: 0762-275810