


Sop-OLA -för säkrare avfallsinsamling




Vägverket

Antalet dödade, svårt- och lindrigt skadade personer i olyckor där sopbilar varit inblandade




Källa: Vägverket

Totala antalet dödade och skadade personer i olyckor där sopbilar varit inblandade under perioden 1994-2004




Källa: Vägverket

Antalet olyckor där personer dödats, blivit svårt och lindrigt skadade där sopbilar varit inblandade



Källa: Vägverket

Totala antalet olyckor med dödade, svårt- och lindrigt skadade personer där sopbilar varit inblandade under perioden 1994-2004



Källa: Vägverket

Olycka 1

Sopbil vid förskola

En sopbil har hämtat sopor hos en förskola. När lastbilen kör ut genom skolans grindar kommer två pojkar cyklande från vänster. En av pojkarna undkommer bakom bilen, medan den andre hamnar under bilen, dock troligen bara lätt skadad i detta skede. Föraren märker inget förrän han hör skrik från omkringstående.

När pojken försöker krypa fram blir lastbilsföraren uppmanad att backa och i samband med detta kör lastbilen över pojkens rygg. En annan person uppmanar föraren att köra fram, vilket han också gör. Pojken blir då så svårt skadad att han avlider.

Olycka 1

Sopbil vid förskola

- Olyckan intäffade i juli mitt på dagen.
- Förarens kollega (sommарvikarie) stod vid olyckstillfället bak på lastbilen.
- Cykelns bakbromsar var ur funktion eller hade svag bromsverkan.
- Lastbilens positionslyktor bak var ur funktion och fjädringen vänster bak var allvarligt skadad.
- Fordonets sidoskydd kan ha haft betydelse för olyckan eftersom cyklisten kan ha hindrats av detta då han försökte krypa fram.



Olycka 2

Sopbil vid hyresfastighet

En sopbil skall hämta sopor vid en hyresfastighet på en liten och mycket smal lokalgata. Föraren känner till att det är för ont om utrymme för att vända vid fastigheten, därför backar han mot fastigheten.

En äldre kvinna har varit och handlat. Kvinna har en väldigt framåtlutad gång, vilket gör att hennes höjd över marken inte är så stor. Kvinnan är på väg till sin bostad och ser troligtvis inte lastbilen som backar på henne bakifrån när hon går på den smala lokalgatan.

Olycka 2

Sopbil vid hyresfastighet

- Olyckan inträffade i januari på förmiddagen.
- Lastbilen hade backningsvarnare som fungerade sporadiskt, oklart om den fungerat vid olyckstillfället. Vittnen anger att de ej hört någon signal.
- Fordonet var utrustat med bakningskamera. Oklart om den har använts. Teknisk undersökning visar att kameran har pga sin placering en liten blind sektor.
- Två personer i lastbilen.



Olycka 3

Sopbil i bostadsområde

En lastbil för sophantering hämtar sopor inne i ett bostadsområde. Fordonet har kört in ca 25-30 m på en gångväg (3,5 m bred), till ett sophus. Efter avslutad lastning backar fordonet för att komma tillbaka ut. Föraren ser inte att det bakom lastbilen kommer en person på en trehjulig cykel.

Cyklisten blir påbackad och faller omkull. Lastbilsföraren märker först, efter att ha backat ytterligare, hur vänster framhjul lyfter och att det känns som om man kört på något. Efter ytterligare några meters backning upptäcker han en person som ligger mycket svårt skadad. Han stannar omedelbart, går fram till den skadade och upptäcker att denne troligen avlidit omedelbart.

Olycka 3

Sopbil i bostadsområde

- Olyckan inträffade i mars på eftermiddagen
- Lastbilen var utrustad med:
 - Underkörningsskydd
 - Akustisk backningsvarnare
 - Optisk varnining
 - Två backningsstrålkastare
 - Backkamera
 - Dubbla backspeglar
- Föraren var ensam i fordonet



Olycka 4

Sopbil i bostadsområde

En lastbil försedd med soptömningsaggregat backas på en asfalterad gång. Bilen hämtar sopor vid tre entréer A, B och C, när bilen nått fram till C hör föraren en duns. Han stannar och kör sedan fram några meter innan han går ur. På gången bakom lastbilen ligger en person (fotgängare) helt stilla. Föraren larmar 112, ser livstecken men fotgängaren avlider efter bara någon minut.

Olycka 4

Sopbil i bostadsområde

- Olyckan inträffade i december mitt på dagen.
- Kraftigt regn vid olyckstillfället och kvinnans mörka klädsel kan ha gjort att hon var svår att upptäcka.
- Sopbilen är försedd med stora backspeglar och backkamera med monitor vid förarplats.



Olycka 5

Fotgängare smyger bakom sopbil


En fotgängare har gått in bakom en sopbil för att slänga en sopsäck. Fotgängaren har med all sannolikhet haft för avsikt att göra detta utan att upptäckas, eftersom han väntar med sin åtgärd tills dess att sopsilsföraren är klar med sitt jobb och gått till hytten.

Föraren har inte uppmärksammat fotgängaren utan börjar att backa. I samma ögonblick har fotgängaren lyft sopsäcken bakom huvudet och möjligen tappat balansen, vilket lett till att han blivit överkörd.

Olycka 5

Fotgängare smyger bakom sopbil

- Olyckan inträffade i mars kl 13.30
- Fordonets backningsignal fungerade.
- Fordonet var utrustat med backkamera, dock var denna avslagen. Orsaken var att den ej fungerade i starkt solljus.



Olycka 6

Sopbil i korsningsolycka

En sopbil står för rött ljus vid en trafiksignal. När signalen slår om svänger sopbilen till höger och kör på en cyklist. Personbilen som står bakom sopbilen blir vittne till händelsen. Olyckan inträffade i mitt på dagen i juli.

- Uppehållsväder
- Torr vägban
- Dagsljus



Olycka 7

Sopbil i singelolycka

En förmiddag i april kör en sopbil kör av vägen och en person kläms fast. En person omkom och en person skadades allvarligt. Olyckan skedde i Stockholmsområdet.


Källa: www.wighsnews.se



Olycka 8

Frontalkollision


- En personbil kommer över på fel sida och frontalkolliderar med en mötande lastbil.
- Lastbilen, en sopbil som var lastad med returpapper, hade just blivit omkörd av en personbil vars förare tvingades göra en hastig gir åt vänster för att undvika en frontalkollision med den på fel sida kommande personbilen.
- Föraren av personbilen var kraftigt berusad, 1,7 promille alkohol i blodet.



Olycka 9

Sopbil påkörd vid vänstersväng

- En ung man på MC kör i östlig riktning, i motsatt riktning kör en medelålders man en tung lastbil med påbyggnad för sophantering.
- I samband med att sopbilen påbörjar en vänstersväng frontalkolliderat MC:n mot lastbilens vänstra del av fronten.
- Föraren kastas av vägbanan ner i diket



Olycka 10

Upphinnandeolycka

- En sopbil har precis hämtat sopor på ett ställe utmed vägen och är på väg till nästa hämtställe.
- Lastbilen har accelererat till ca 30 km/h när en personbil kör på sopbilen bakifrån.
- Framsätesspassageraren avlider.

